Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select HCI M6 accessories

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit Partie Nombres 3

Options de migration du produit 13

Pour en savoir plus 13

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15712 – Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select HCI M6 accessories. Les clients ont jusqu'au 29 septembre 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select HCI M6 accessories

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	30 juin 2025
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	29 septembre 2025
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	28 décembre 2025

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-ADGPU-240M6	Conduit d air pour unité de traitement graphique C240 MG 2USFF/NVMe (pour DW/FL uniquement)	Aucun produit de remplacement n’est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-ADGPU-240M6=	C240M6 GPU Air Duct 2USFF/NVMe (for DW/FL only)	Aucun produit de remplacement n’est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-AOSAHV-SWK9M6	Logiciel HCI AOS AHV	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-AOSESXI-SWK9M6	HCI AOS ESXI SW	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-BZL-C220-M6	C220 M6 Security Bezel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-BZL-C220-M6=	C220 M6 Security Bezel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-BZL-C240-M6	C240 M6 Security Bezel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-BZL-C240-M6=	C240 M6 Security Bezel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CMA-C220M6	CMA réversible pour trousse de rails et de roulements à billes C220 M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CMA-C240M6	Reversible CMA for C240 M6 ball bearing rail kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-I5318S	Intel 5318S 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-I6354	Intel 6354 3.0GHz/205W 18C/39MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-I8352M	Intel 8352M 2.3GHz/185W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-I8352S	Intel 8352S	Aucun produit de	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
HCI-CPU-I8352V	Intel 8352V 2.1GHz/195W 36C/54M DDR4 2933MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-I8352Y	Intel 8352Y 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-I8358P	Intel 8358P 2.6GHz/240W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-I8368	Intel 8368 2.4GHz/270W 38C/57MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-I8380	CPU Intel 8380 2,3 GHz/270 W 40C/60 Mo DDR4 3200 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-FI-64108-M6	Cisco Compute Hyperconverged Fabric Interconnect 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-FI-6454-M6	Interconexión de estructura hiperconvergente 6454 de Cisco Compute	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-FI-6536-M6	Cisco Compute Hyperconverged Fabric Interconnect 6536	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-FI-MANAGED-M6	Modo de implementación para el servidor administrado por FI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-A10-M6	TESLA A10, PASSIVE, 150W, 24GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-A10-M6=	TESLA A10, PASSIVE, 150W, 24GB	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		actuellement offert pour ce produit.		
HCI-GPU-A100-80M6	TESLA A100, PASSIF, 300W, 80Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-A100-80M6=	TESLA A100, PASSIVE, 300W, 80GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-A16-M6	NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-A16-M6=	NVIDIA A16 PCIE 250 W 4 X 16 GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-A30-M6	TESLA A30, PASSIVE, 180W, 24GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-A30-M6=	TESLA A30, PASIVO, 180 W, 24 GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-A40-M6	TESLA A40 RTX, PASSIF, 300 W, 48 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-A40-M6=	TESLA A40 RTX, PASIVO, 300 W, 48 GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-T4-16	NVIDIA T4 PCIE 75W 16GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-T4-16=	NVIDIA T4 PCIE 75 W 16 GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPURKIT-C220	GPU Riser Bracket assy kit C220 / C225 1U	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		pour ce produit.		
HCI-GPURKIT-C220=	GPU Riser Bracket assy kit C220 / C225 1U	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-IMM-MANAGED-M6	Deployment mode for Server and FI Managed by Intersight	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-INT-SW02-M6	C220 and C240 M6 Chassis Intrusion Switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-IS-MANAGED-M6	Modo de despliegue para el servidor gestionado por Intersight Standalone	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-L-6400-100G-M6	FI per port to connect to Nexus/Ethernet switch or C-series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-L-6400-25G-M6	FI per port license to connect to X/C-Series or FEX	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-L-6400-25GC-M6	FI per port license to connect to C-Direct	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-M-V100-04	Cisco UCS VIC 1477 dual port 40/100G QSFP28 mLOM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-M-V100-04=	Cisco UCS VIC 1477 dual port 40/100G QSFP28 mLOM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-M-V25-04	Cisco UCS VIC 1457, 4 ports 10/25G SFP28 CNA mLOM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-M-V25-04=	Cisco UCS VIC 1467 quad port 25G SFP28 mLOM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-M-V5D200GV2M6	Cisco VIC 15237 2x 40/100/200G mLOM serie C con arranque seguro	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-M-V5D200GV2M6=	Cisco VIC 15237 2x 40/100/200G mLOM C-Series w/Secure Boot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-M-V5Q50GV2-M6	Cisco VIC 15427 4x 10/25/50G mLOM C-Series w/Secure Boot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-M-V5Q50GV2-M6=	Cisco VIC 15427 4x 10/25/50G mLOM C-Series w/Secure Boot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-M2-HWRAID-M6	Contrôleur RAID Cisco Boot optimisé M.2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-MLOM-M6	Connectivité VIC de Cisco	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-O-ID10GC-M6	NIC Intel X710T2LOCPV3G1L 2x10 GbE RJ45 OCP3.0	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-O-ID10GC-M6=	Intel X710T2LOCPV3G1L 2x10GbE RJ45 OCP3.0 NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-I8D100GF-M6	Cisco-Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-I8D100GF-M6=	Cisco-Intel E810CQDA2 2x100 GbE QSFP28 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-I8D25GF-M6	Cisco-Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-I8D25GF-M6=	Cisco-Intel	Aucun produit de	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
HCI-P-I8Q25GF-M6	Cisco-Intel E810XXVDA4L 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-I8Q25GF-M6=	Cisco-Intel E810XXVDA4L 4x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-ID10GC-M6	Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-ID10GC-M6=	Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-IQ10GC-M6	NIC PCIe RJ45 Cisco-Intel X710T4LG de 4 x 10 GbE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-IQ10GC-M6=	Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-MCD100GF-M6	Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-MCD100GF-M6=	Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-MDD100GF-M6	Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	HCI-P-M6DD100GFO	NVIDIA OEM MCX623106AS-CDAT, 2x100 GbE QSFP56 PCIe No Crypto	-
HCI-P-MDD100GF-M6=	Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	HCI-P-M6DD100GFO=	NVIDIA OEM MCX623106AS-CDAT, 2x100 GbE QSFP56 PCIe No Crypto	-
HCI-P-V5D200G-M6	Cisco VIC 15235 2x 40/100/200G PCIe C-	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	Series w/Secure Boot	actuellement offert pour ce produit.		
HCI-P-V5D200G-M6=	Cisco VIC 15235 2x 40/100/200G PCIe serie C con arranque seguro	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-V5Q50G-M6	Cisco VIC 15425 4x 10/25/50G PCIe C-Series w/Secure Boot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-V5Q50G-M6=	Cisco VIC 15425 4x 10/25/50G PCIe C-Series w/Secure Boot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PCIE-C100-04	Cisco UCS VIC 1495 Dual Port 100G QSFP28 CNA PCIe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PCIE-C100-04=	Cisco UCS VIC 1495 Dual Port 100G QSFP28 CNA PCIe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PCIE-C25Q-04	Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PCIE-C25Q-04=	Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PCIE-M6	Third Party NIC Connectivity	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PCIEID10GF-M6	Intel X710-DA2 dual-port 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PCIEID10GF-M6=	NIC SFP+ 10G Intel X710-DA2 de doble puerto	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PCIEIQ10GF-M6	Intel X710 quad-port 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		pour ce produit.		
HCI-PCIEIQ10GF-M6=	NIC Intel X710 SFP+ 10G de cuatro puertos	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU-6332-ACM6	Alimentation UCS 6332/6454, 100 à 240 V CA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU-6332-DCM6	UCS 6332/ 6454/ 64108 Power Supply/-48VDC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU-64108ACM6	UCS 64108 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU-6536-ACM6	Alimentation électrique de la trame UCS 6536/AC 1100W PSU - Échappement côté port	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU1-1050W-M6	Bloc d alimentation CA Platinum de 1050 W UCS (non conforme aux normes du lot 9 de l UE/du R.-U.)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU1-1600W-M6	Bloc d alimentation CA Platinum de 1600 W UCS (non conforme aux normes du lot 9 de l UE/du R.-U.)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU1-2300W-M6	Bloc d alimentation 2 300 W CA Cisco UCS pour serveur rack, titane	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSUV21050DCM6	Alimentation 1050 W de 48 V CC Cisco UCS pour serveur sur bâti	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-RAIL-M6	Trousse de rails sur roulements à billes pour serveurs M6 sur bâti C220 et C240	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-RAIL-M6=	Ball Bearing Rail Kit for	Aucun produit de	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	C220 & C240 M6 rack servers	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
HCI-RIS1A-240M6	Extension 1A M6 C240, stbkt; (CPU1)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-RIS3A-240M6	C240 M6 Riser3A (x8;x8); StBkt; (CPU2)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-RIS3C-240M6	C240 M6 Riser 3C	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-SAS-220M6	Cisco 12G SAS HBA (16 disques) avec support 1U	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-SAS-240M6	Cisco 12G SAS HBA (16 disques) avec support 2U	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-TPM-002C-M6	TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4 + certifié, pour les serveurs M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-TPM-002C-M6=	TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified, for M6 servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-TPM-002D-M6	TPM 2.0 TCG FIPS140-2 CC+ Cert M6 Intel MSW2022 Compliant	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-TPM-002D-M6=	TPM 2.0 TCG FIPS140-2 CC+ Cert M6 Intel MSW2022 Compliant	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-TPM-OPT-OUT-M6	OPT OUT, TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, CC EAL4+ Certified	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-UCSM-MODE-M6	Mode de déploiement UCSM pour FI	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		actuellement offert pour ce produit.		
HCI-VIC-MODE-M6	Mode de connectivité HCI VIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxxx-xx 03/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.