Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS accessories

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

vue d'ensemble 3
Fin-de-la vie les jalons 3
Produit partie nombres 3
Options de migration du produit 14
Pour en savoir plus 15

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

vue d'ensemble

EOL15715 – Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS accessories. Les clients ont jusqu'au 29 septembre 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-la vie les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS accessories

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	30 juin 2025
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	29 septembre 2025
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	28 décembre 2025

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-P-MDD100GF-D	Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	UCSC-P-M6DD100GFO	NVIDIA OEM MCX623106AS-CDAT, 2x100 GbE QSFP56 PCIe No Crypto	-
UCSC-P-MDD100GF-D=	Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	UCSC-P-M6DD100GFO	NVIDIA OEM MCX623106AS-CDAT, 2x100 GbE QSFP56 PCIe No Crypto	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CBL-FNVME-240M6	Câble NVMe avant C240M6 2U x4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-FNVME-240M6=	Câble NVMe avant C240M6 2U x4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-GPU-C240M6	Câble d ALIMENTATION GPU de TYPE Y pour GPU A10, C240M6 et C245M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-GPU-C240M6=	Câble d ALIMENTATION GPU de TYPE Y pour GPU A10, C240M6 et C245M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-R3BS3-C240M6L	CBL C240 M6L ZB, Raid to Rear BP (R1,R3)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-R3BS3-C240M6L=	Câbles C240 M6L ZB, Raid à BP arrière (R1, R3)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SAS-C220M6	C220M6 SAS cable (1U); (Pismo HBA)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SAS-C220M6=	Câble C220M6 SAS (1U); (HBA Pismo)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SAS-C225M6	C225M6 1USFF SAS cable	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SAS-C225M6=	C225M6 1USFF SAS cable	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CBL-SAS12-240M6	Câble SAS C240M6 (2 U); (HBA Pismo)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SAS12-240M6=	Câble SAS C240M6 (2 U); (HBA Pismo)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SAS24-240M6	Câble SAS C240M6 (2 U); (HBA Zumba)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SAS24-240M6=	Câble SAS C240M6 (2 U); (HBA Zumba)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SATA-C240M6	Câble SATA C240M6 (2U)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SATA-C240M6=	SATA cable C240M6 (2U)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SC-MR12GM5	Super Cap cable for UCSC-RAID-M5 for C220 M5 Servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SC-MR12GM5=	Super Cap cable for UCSC-RAID-M5 for C220 M5 Servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SDSAS-240M6	Câble C240M6X (2U24) Mo CPU1 (NVMe-A) vers PISMO BEACH PLUS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CBL-SDSAS-240M6=	CBL C240M6X (2U24) MB CPU1(NVMe-A) to PISMO BEACH PLUS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
R2XX-DMYMPWRCORD	Option sans câble alim.	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
R2XX-SLED2-G2	Gen 2 Sled for 2.5-	Aucun produit de	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	inch HDD	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
R2XX-SLED2-G2=	Gen 2 Sled for 2.5-inch HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5318S	Intel 5318S 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5318S=	Intel 5318S 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5318SC=	DSITI: Intel 5318S 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6354	Processeur Intel 6356 3.0 GHz/205 W 18C/ 39 Mo DDR4 3200 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6354=	Intel 6354 3.0GHz/205W 18C/39MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I6354C=	DISTI: Intel 6354 3.0GHz/205W 18C/39MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352M	Intel 8352M 2.3GHz/185W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352M=	Intel 8352M 2.3GHz/185W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352MC=	DISTI: Intel 8352M 2.3GHz/185W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352S	Intel 8352S 2.2GHz/205W	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	32C/48MB DDR4 3200MHz	actuellement offert pour ce produit.		
UCS-CPU-I8352S=	Intel 8352S 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352SC=	DSITI: Intel 8352S 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352V	Intel 8352V 2,1GHz/195W 36C/54M DDR4 2933MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352V=	Intel 8352V 2.1GHz/195W 36C/54M DDR4 2933MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352VC=	DSITI: Intel 8352V 2.1GHz/195W 36C/54M DDR4 2933MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352Y	Processeur Intel 8352Y 2,2 GHz/ 205 W 32C/48 Mo DDR4 3200 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352Y=	Intel 8352Y 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8352YC=	DISTI: Intel 8352Y 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8358P	Intel 8358P 2,6 GHz/240 W 32C/48 Mo DDR4 3200 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8358P=	Intel 8358P 2,6 GHz/240 W 32C/48 Mo DDR4 3200 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8358PC=	DSITI: Intel 8358P 2.6GHz/240W 32C/48MB DDR4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	3200MHz	pour ce produit.		
UCS-CPU-I8368	Intel 8368 2,4 GHz/270W 38C/57 Mo DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8368=	Intel 8368 2.4GHz/270W 38C/57MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8368C=	DISTI: Intel 8368 2.4GHz/270W 38C/57MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8380	Intel 8380 2.3GHz/270W 40C/60MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8380=	Intel 8380 2.3GHz/270W 40C/60MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I8380C=	DISTI: Intel 8380 2.3GHz/270W 40C/60MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MOD	UCS Modernization Promotional Bundle - Pre-Approval Needed	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-CABL-C19-BRZ	NBR 14136 to C19 AC 14FT POWER CORD, BRAZIL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-CABL-C19-BRZ=	NBR 14136 to C19 AC 14FT POWER CORD, BRAZIL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-PWRM-DC48	Module d'entrée d'alimentation CC 48V pour UCS 5108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-PWRM-DC48=	48V DC Power Input Module for UCS 5108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-AD-C240M8	PCIE AIR DUCT FOR C240M8	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AD-C240M8=	PCIE AIR DUCT FOR C240M8	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AD-M6L	Conduit d air PCIE pour C240M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AD-M6L=	PCIE Air Duct for C240M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AD-M6LGPU	LFF SKU PCIe Air Duct for Double-Wide GPU and A10 GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AD-M6LGPU=	LFF SKU PCIe Air Duct for Double-Wide GPU and A10 GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-ADGPU-240M6	C240M6 GPU Air Duct 2USFF/NVMe (for DW/FL only)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-ADGPU-240M6=	Conduit d air pour unité de traitement graphique C240 MG 2USFF/NVMe (pour DW/FL uniquement)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-DVD-C240M6	DVD Kit 2Ux12 SFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-DVD-C240M6=	DVD Kit 2Ux12 SFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPURKIT-C220	Trousse d assemblage de supports de montage pour GPU C220 / C225 1U	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-GPURKIT-C220=	Trousse d assemblage de supports de montage pour GPU C220 / C225 1U	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HBA-C125KIT=	UCS C125 9400-8i HBA kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HSHP-240M6	Heatsink for 2U SFF M6 PCIe SKU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HSHP-240M6=	Dissipateur thermique pour unités de traitement graphique UGS 2U SFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HSLP-C225M6	Heatsink for 1U/2U LFF/SFF GPU SKU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HSLP-C225M6=	Heatsink for 1U/2U LFF/SFF GPU SKU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HSLP-M6	Heatsink for 1U/2U LFF/SFF GPU SKU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HSLP-M6=	Dissipateur thermique pour unités de traitement graphique (GPU) UGS 1U/2U LFF/SFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-M-V100-04ST	Cisco UCS VIC 1477 dual port 40/100G QSFP28 mLOM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-M-V25-04ST	Cisco UCS VIC 1467 quad port 10/25G SFP28 mLOM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MPSTOM6L-KIT	Trousse de plan intermédiaire C240M6L pour disque dur, 4x3,5 pi	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-MPSTOM6L-KIT=	C240M6L MID PLANE KIT 4x3.5" HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12U5	Raid 5 Upgrade Key for MRAID12G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12U5=	Raid 5 Upgrade Key for MRAID12G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAIDR-220M5	Riser 3 to support (MRAID12G) for C220 M5 servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAIDR-220M5=	Riser 3 to support (MRAID12G) for C220 M5 servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-O-N6CD100GF	Cisco-NVDA MCX623436AC-CDAB CX6Dx 2x100G QSFP56 x16 OCP NIC	UCSC-O-N6CD100GFO	NVIDIA OEM MCX623436AC-CDAB CX6Dx 2x100G QSFP56 x16 OCP NIC	-
UCSC-O-N6CD100GF=	Cisco-NVDA MCX623436AC-CDAB CX6Dx 2x100G QSFP56 x16 OCP NIC	UCSC-O-N6CD100GFO=	NVIDIA OEM MCX623436AC-CDAB CX6Dx 2x100G QSFP56 x16 OCP NIC	-
UCSC-O-N6CD100GFD	Cisco-NVDA MCX623436AC-CDAB CX6Dx 2x100G QSFP56 x16 OCP NIC	UCSC-O-N6CD100GFO	NVIDIA OEM MCX623436AC-CDAB CX6Dx 2x100G QSFP56 x16 OCP NIC	-
UCSC-O-N6CD100GFD=	NIC OCP Cisco NVDA MCX623436AC-CDAB CX6dx 2x100 G QSFP56 x16	UCSC-O-N6CD100GFO=	NVIDIA OEM MCX623436AC-CDAB CX6Dx 2x100G QSFP56 x16 OCP NIC	-
UCSC-O-N6CD25GF	OCP NIC Cisco NVDA MCX631432AC-ADAB CX6Lx 2x25G SFP28 x8	UCSC-O-N6CD25GFO	NVIDIA OEM MCX631432AC-ADAB CX6Lx 2x25G SFP28 x8 OCP NIC	-
UCSC-O-N6CD25GF=	Cisco-NVDA MCX631432AC-ADAB CX6Lx 2x25G SFP28 x8 OCP NIC	UCSC-O-N6CD25GFO=	NVIDIA OEM MCX631432AC-ADAB CX6Lx 2x25G SFP28 x8 OCP NIC	-
UCSC-O-N6CD25GFD	Cisco-NVDA	UCSC-O-N6CD25GFO	NVIDIA OEM	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	MCX631432AC-ADAB CX6Lx 2x25G SFP28 x8 OCP NIC		MCX631432AC-ADAB CX6Lx 2x25G SFP28 x8 OCP NIC	
UCSC-O-N6CD25GFD=	Cisco-NVDA MCX631432AC-ADAB CX6Lx 2x25G SFP28 x8 OCP NIC	UCSC-O-N6CD25GFO=	NVIDIA OEM MCX631432AC-ADAB CX6Lx 2x25G SFP28 x8 OCP NIC	-
UCSC-P-IQAT8970	Cisco - Intel 8970 QAT Offload PCIe Adapter	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-P-IQAT8970=	Cisco - Intel 8970 QAT Offload PCIe Adapter	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-P-M6CD100GF	Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	UCSC-P-M6CD100GFO	NVIDIA OEM MCX623106AC-CDAT, 2x100 GbE QSFP56 PCIe Crypto	-
UCSC-P-M6CD100GF=	Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	UCSC-P-M6CD100GFO=	NVIDIA OEM MCX623106AC-CDAT, 2x100 GbE QSFP56 PCIe Crypto	-
UCSC-P-M6DD100GF	Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	UCSC-P-M6DD100GFO	NVIDIA OEM MCX623106AS-CDAT, 2x100 GbE QSFP56 PCIe No Crypto	-
UCSC-P-M6DD100GF=	Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	UCSC-P-M6DD100GFO=	NVIDIA OEM MCX623106AS-CDAT, 2x100 GbE QSFP56 PCIe No Crypto	-
UCSC-P-MCD100GF-D	Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	UCSC-P-M6CD100GFO	NVIDIA OEM MCX623106AC-CDAT, 2x100 GbE QSFP56 PCIe Crypto	-
UCSC-P-MCD100GF-D=	Cisco-MLNX MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	UCSC-P-M6CD100GFO=	NVIDIA OEM MCX623106AC-CDAT, 2x100 GbE QSFP56 PCIe Crypto	-
UCSC-P-N6D25GF	Cisco-NVDA MCX631102AS-ADAT CX6Lx 2x25GbE SFP28 x8 PCIe NIC	UCSC-P-N6D25GFO	NVIDIA OEM MCX631102AS-ADAT CX6Lx 2x25GbE SFP28 x8 PCIe NIC	-
UCSC-P-N6D25GF-D	Cisco-NVDA MCX631102AS-ADAT	UCSC-P-N6D25GFO	NVIDIA OEM MCX631102AS-ADAT	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	CX6Lx 2x 25GbE SFP28 x8 PCIe		CX6Lx 2x25GbE SFP28 x8 PCIe NIC	
UCSC-P-N6D25GF-D=	Cisco-NVDA MCX631102AS-ADAT CX6Lx 2x25GbE SFP28 x8 PCIe NIC	UCSC-P-N6D25GFO=	NVIDIA OEM MCX631102AS-ADAT CX6Lx 2x25GbE SFP28 x8 PCIe NIC	-
UCSC-P-N6D25GF=	Cisco-NVDA MCX631102AS-ADAT CX6Lx 2x 25GbE SFP28 x8 PCIe	UCSC-P-N6D25GFO=	NVIDIA OEM MCX631102AS-ADAT CX6Lx 2x25GbE SFP28 x8 PCIe NIC	-
UCSC-PCIE-ID40GF	Intel XL710 deux ports 40G QSFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-ID40GF=	Intel XL710 deux ports 40G QSFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSUV21050D6I=	VOID, NOT USED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RSASEN-240M5X	C240M5SX SAS arrière, ensemble de câbles SATA pour utilisation future, activé à l usine	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RVBFE-245M8	UCS C-Series M8 2U Baffle	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RVBFE-245M8=	UCS C-Series M8 2U Baffle	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SATAIN-240M6	Carte intercalaire SATA C240M6 (2U)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SATAIN-240M6=	C240M6 SATA Interposer board (2U)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSS-S3260-DRP	UCS S3260 for Comcast deal	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		actuellement offert pour ce produit.		
UCSX-V4-D100GML	UCS VIC 14200 2x100G mLOM for X Compute Node	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-V4-D100GML=	UCS VIC 14200 2x100G mLOM for X Compute Node	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-MDD100GF=	NIC PCIe QSFP56 Cisco MLNX MCX623106AS-CDAT de 2 x 100 GbE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-P-MDD100GF	Cisco-MLNX MCX623106AS-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxx-xx 03/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.