Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI accessories

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit partie nombres 3

Options de migration du produit 10

Pour en savoir plus 10

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15930 - Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI accessories. Les clients ont jusqu'au 22 septembre 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI accessories

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	23 juin 2026
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	22 septembre 2026
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	22 décembre 2026

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-MR128G2RG3	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	HCI-MR128G2RG5	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
HCI-MR128G2RG3=	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	HCI-MR128G2RG5=	128GB DDR5-6400 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
HCI-PSU-6332-AC	Alimentation UCS 6332/6454, 100 à 240 V CA	Aucun produit de remplacement n’est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-PSU-6332-AC=	UCS 6332/ 6454 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU-6332-DC	UCS 6332/ 6454/ 64108 Power Supply/-48VDC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU-6332-DC=	UCS 6332/ 6454/ 64108 Power Supply/-48VDC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU-64108-AC	UCS 64108 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU-64108-AC=	UCS 64108 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-MR128G2RG3	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	HCIX-MR128G2RG5	128GB DDR5-6400 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
HCIX-MR128G2RG3=	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	HCIX-MR128G2RG5=	128GB DDR5-6400 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
HCIX-PSU-6332-AC	Fuente de alimentación HCIX 6332/6454/100-240 VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-PSU-6332-AC=	Fuente de alimentación HCIX 6332/6454/100-240 VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-PSU-6332-DC	Fuente de alimentación HCIX 6332/6454/64108/-48 VDC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-PSU-6332-DC=	HCIX 6332/ 6454/ 64108 Power Supply/-48VDC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-PSU-64108-AC	HCIX 64108 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-PSU-64108-AC=	HCIX 64108 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ACC-6332	Ensemble d accessoires de châssis UCS 6332/6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ACC-6332-D	Trousse d accessoires de châssis UCS 6332/6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ACC-6332-D=	UCS 6332/ 6454 Chassis Accessory Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ACC-6332=	Trousse d accessoires de châssis UCS 6332/6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ACC-64108	Ensemble d accessoires pour châssis UCS 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ACC-64108-D	UCS 64108 Chassis Accessory Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ACC-64108-D=	UCS 64108 Chassis Accessory Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ACC-64108=	UCS 64108 Chassis Accessory Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-COPC-3260-SWST	Cisco UCS C3260 Base Chassis w/4x PSU, SSD, Railkit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-GREASE3=	Pâte thermoconductible, couvre 2 CPU, tous les serveurs M4, seringue blanche	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-FAN-6332	Module de ventilation UCS 6332/6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FAN-6332-D	Module de ventilation UCS 6332/6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FAN-6332-D=	UCS 6332/ 6454 Fan Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FAN-6332=	Module de ventilation UCS 6332/6454	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FAN-64108	Module de ventilation UCS 64108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FAN-64108-D	UCS 64108 Fan Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FAN-64108-D=	UCS 64108 Fan Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FAN-64108=	UCS 64108 Fan Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M10CBL-C240M5=	Câble M10 C240M5 NVIDIA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR128G2RG3	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	UCS-MR128G2RG5	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCS-MR128G2RG3=	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	UCS-MR128G2RG5=	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCS-MR128G2RG3M	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	UCS-MR128G2RG5	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-MR128G2RG3M=	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	UCS-MR128G2RG5=	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCS-MR128G2RG3S	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	UCS-MR128G2RG5	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCS-MR128G2RG3S=	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	UCS-MR128G2RG5=	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCS-P100CBL-240-D=	C240M7 NVIDIA P100 /A100 /A40 / A16 / A30 Cable	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-P100CBL-240M5=	Câble C240/C245 M5/M6 NVIDIA P100 /V100 /RTX /A100 /A40 /A16	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-6332-AC	UCS 6332/ 6454 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-6332-AC-D	Alimentation UCS 6332/6454, 100 à 240 V CA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-6332-AC-D=	UCS 6332/ 6454 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-6332-AC=	Alimentation UCS 6332/6454, 100 à 240 V CA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-6332-DC	UCS 6332/ 6454/ 64108 Power Supply/-48VDC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-6332-DC-D	UCS 6332/ 6454/ 64108 Power Supply/-48VDC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-6332-DC-D=	UCS 6332/ 6454/ 64108 Power Supply/-48VDC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-PSU-6332-DC=	UCS 6332/6454/64108, alimentation -48 V CC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-64108-AC	UCS 64108 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-64108-AC=	UCS 64108 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-64108AC-D	UCS 64108 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-64108AC-D=	UCS 64108 Power Supply/100-240VAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-M5SRB-A=	UCS S3260 M5 Server Node with TI VRM (SPARE FRU ONLY)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-M5SRB-P=	UCS S3260 M5 Server Node with Infineon VRM (SPARE FRU ONLY)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-SFFET	UCS S3260 SFF Drive Expansion Tray (with M5 Server Node)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-SFFET=	UCS S3260 SFF Drive Expansion Tray (with M5 Server Node)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SA-S3260-D1	UCS S3260 Storage Server Surveillance Bundle	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SA-S3260-D2	VOID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-T20-TORX=	Tournevis T20 Torx pour dissipateur thermique AMD connecteur SP3	UCS-CPU-TIM=	Seringue de pâte thermique pour processeur unique, joint HS M5	-
UCSC-MRAID-SC	Supercap for Cisco 12G SAS Modular Raid controller	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR128G2RG3	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	UCSX-MR128G2RG5	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCSX-MR128G2RG3=	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	UCSX-MR128G2RG5=	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCSX-MR128G2RG3M	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	UCSX-MR128G2RG5	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCSX-MR128G2RG3M=	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	UCSX-MR128G2RG5=	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCSX-MR128G2RG3S	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	UCSX-MR128G2RG5	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCSX-MR128G2RG3S=	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	UCSX-MR128G2RG5=	Disque 128 Go, DDR5-6400, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
HCI-PSU1-770W	UCS C-series 770W AC PSU (Not EU/UK Lot 9 Compliant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU1-770W=	UCS C-series 770W AC PSU (Not EU/UK Lot 9 Compliant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU1-770W	Bloc d alimentation CA de 770 W UCS série C (non conforme aux normes du lot 9 de l UE/du R.-U.)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU1-770W=	Bloc d alimentation CA de 770 W UCS série C (non conforme aux normes du lot 9 de l UE/du R.-U.)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-PSU1-770W-D	Bloc d alimentation CA de 770 W UCS série C (non conforme aux normes du lot 9 de l UE/du R.-U.)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU1-770W-D=	UCS C-series 770W AC PSU (Not EU/UK Lot 9 Compliant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

The replacement product ID (PID) is valid exclusively for systems equipped with the M7/Intel Xeon 5th Gen. CPUs and M8/4th Gen. AMD EPYC CPUs only.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxxx-xx 07/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.