Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS and UCSX M6 Accessories

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit Partie Nombres 4

Options de migration du produit 36

Pour en savoir plus 37

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15629 - Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS and UCSX M6 Accessories. Les clients ont jusqu'au 30 juin 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

The EOS UCSX SKUs in this announcement are specific to X210c M6. Some of these will be actively offered as variant SKUs on the X210c M7 and other active platforms.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS and UCSX M6 Accessories

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	2 avril 2025
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 juin 2025
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	28 septembre 2025

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-ML-128G8RT-H	128GB DDR4-2933-MHz LRDIMM/8Rx4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ML-128G8RT-H=	128GB DDR4-2933-MHz LRDIMM/8Rx4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ML-X64G4RTHM	LRDIMM 64 Go QRx4 2933 (8 Go), Micron uniquement	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-128G4RT-H	128GB DDR4-2933-MHz RDIMM/ 4Rx4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-128G4RT-H=	128GB DDR4-2933-MHz RDIMM/ 4Rx4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X1288RV-A	128GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/octal rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X1288RV-A=	128GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/octal rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-256G8RT-H	256GB DDR4-2933-MHz RDIMM/8Rx4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-MR-256G8RT-H=	256GB DDR4-2933-MHz RDIMM/8Rx4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X32G1RW-M	MICRON (16Gb) 32GB 3200MHZ RDIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X32G1RW-M=	MICRON (16Gb) 32GB 3200MHZ RDIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU11050ELVM6	1050W AC PSU Enhanced Low Line (Not EU/UK Lot 9 Compliant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QD10GC	Qlogic QL41162HLRJ-11-SP dual-port 10GBase-T CNA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QD10GC=	Qlogic QL41162HLRJ-11-SP port double 10GBase-T CNA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU1-1050ELV	Alimentation de 1050 W CA, série C, niveau bas amélioré Platinum	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU1-1050ELV=	1050W AC PSU Enhanced Low Line (Not EU/UK Lot 9 Compliant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RAIL-4U-M5	Ensemble de rails pour UCS C480 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-RAIL-4U-M5=	Rail Kit for UCS C480 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SWRST	RAID support for AHCI Capable SAS Controller in Intel RST	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-440P	N ud PCIe UCS, série X, 4e génération	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-440P-A=	N ud PCIe UCS série X Gen4 avec Carte montante de type A (1FHFL)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-440P-B=	N ud CPUIe UCS série X de 4e génération avec extension de type B (2HHHL)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-440P-U	N ud PCIe UCS, série X, 4e génération	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-440P=	VOID; Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-C-M6-HS-F	N ud de traitement informatique UCS 210C M6 avant pour dissipateur thermique de CPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-C-M6-HS-F=	N ud de traitement informatique UCS 210C M6 avant pour dissipateur thermique de CPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-C-M6-HS-R	N ud de traitement informatique M6 UCS 210C arrière pour dissipateur thermique de CPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-C-M6-HS-R=	N ud de traitement informatique M6 UCS 210C arrière pour dissipateur thermique de CPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-C-SW-LATEST	Dernière version du logiciel de plateforme (recommandé) de la gamme ComputeNode X	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-I4309Y	Intel 4309Y 2,8 GHz/105 W 8C/12 Mo DDR4 2667 MHz	UCSX-CPU-I4509Y	Intel I4509Y 2,6 GHz/125 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 400 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4309Y=	Intel 4309Y 2,8 GHz/105 W 8C/12 Mo DDR4 2667 MHz	UCSX-CPU-I4509Y=	Intel I4509Y 2.6GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4309YC=	Disti: Intel 4309Y 2.8GHz/105W 8C/12MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4509YC=	DISTI: Intel I4509Y 2.6GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4310	Intel 4310 2,1 GHz, 120 W, 12C/18 MB DDR4 266 MHz	UCSX-CPU-I4510	Intel I4510 2,4 GHz/150 W 12C/30 Mo DDR5 4 400 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4310=	Intel 4310 2.1GHz/120W 12C/18MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4510=	Intel I4510 2.4GHz/150W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4310C=	Disti: Intel 4310 2.1GHz/120W 12C/18MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4510C=	DISTI: Intel I4510 2.4GHz/150W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I4310T	Intel 4310T 2.3GHz/105W 10C/15MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4510T	Intel I4510T DDR5 de 2 GHz/115 W, 12 x 30 MB, 4400 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4310T=	Intel 4310T 2.3GHz/105W 10C/15MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4510T=	Intel I4510T 1,9 GHz/115 W 12 x 30 MB DDR5 4400 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4310TC=	Disti: Intel 4310T 2.3GHz/105W 10C/15MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4510TC=	DISTI: Intel I4510T 2.0GHz/115W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4314	Intel 4314 2.4GHz/135W 16C/24MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4314=	Intel 4314 2.4GHz/135W 16C/24MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4314C=	Disti: Intel 4314 2.4GHz/135W 16C/24MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4516Y+C=	DISTI: Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4316	Intel 4316 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4316=	Intel 4316 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I4316C=	Disti: Intel 4316 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I4516Y+C=	DISTI: Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I5315Y	Intel 5315Y 3,2 GHz/150 W 8C/12 Mo DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I5515+	Intel I5515+ 3.2GHz/165W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5315Y=	Intel 5315Y 3,2 GHz/150 W 8C/12 Mo DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I5515+=	Intel I5515+ DDR5 de 3,2 GHz/165 W 8C/22,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5315YC=	Disti: Intel 5315Y 3.2GHz/150W 8C/12MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I5515+C=	DISTI: Intel I5515+ 3,2 GHz/165 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5317	Intel 5317 3,0GHz/150W 12C/18Mo DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6526Y	Intel I6526Y 2.9GHz/195 W 16C/37,5 Mo DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5317=	Intel 5317 3.0GHz/150W 12C/18MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6526Y=	Intel I6526Y 2,8GHz/195 W 16C/37,5 Mo DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5317C=	Disti: Intel 5317 3.0GHz/150W 12C/18MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6526YC=	DISTI: Intel I6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5318N	Intel 5318N 2.1GHz/150W 24C/36MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I5520+	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5318N=	Intel 5318N 2,1GHz/150W 24C/36Mo DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5318NC=	Disti: Intel 5318N 2.1GHz/150W 24C/36MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I5520+C=	DISTI: Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I5318S	Intel 5318S 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server
UCSX-CPU-I5318S=	Intel 5318S 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server
UCSX-CPU-I5318SC=	Disti: Intel 5318S 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I4516Y+C=	DISTI: Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server
UCSX-CPU-I5318Y	Intel 5318Y 2,1 GHz/165W 24C/36 Mo DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6542Y	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5318Y=	Intel 5318Y 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5318YC=	Disti: Intel 5318Y 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6542YC=	DISTI: Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5320	Intel 5320 2.2GHz/185W 26C/ DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I5520+	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5320=	Intel 5320 2.2GHz/185W 26C/ DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5320C=	Disti: Intel 5320 2.2GHz/185W 26C/ DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I5520+C=	DISTI: Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I5320T	Intel 5320T 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5320T=	Intel 5320T 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I5320TC=	Disti: Intel 5320T 2.3GHz/150W 20C/30MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I4516Y+C=	DISTI: Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6312U	Intel 6312U 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I5512U	Intel I5512U DDR5 de 2,2 GHz/185 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6312U=	Intel 6312U 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I5512U=	Intel I5512U DDR5 de 2,2 GHz/185 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6312UC=	Disti: Intel 6312U 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I5512UC=	DISTI: Intel I5512U 2,1 GHz/185 W 28C/52,5 MB DDR5 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6314U	Intel 6314U 2.3GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6530	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32C/160 Mo DDR5 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6314U=	Intel 6314U 2.3GHz/205W 32C/48M DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6530=	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6314UC=	Disti: Intel 6314U 2.3GHz/205W 32C/48M DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6530C=	DISTI: Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I6326	Intel 6326 2,9 GHz/185 W 16C/24 Mo DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6526Y	Intel I6526Y 2.9GHz/195 W 16C/37,5 Mo DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6326=	Intel 6326 2,9 GHz/185 W 16C/24 Mo DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6526Y=	Intel I6526Y 2,8GHz/195 W 16C/37,5 Mo DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6326C=	Disti: Intel 6326 2.9GHz/185W 16C/24MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6526YC=	DISTI: Intel I6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6330	Intel 6330 2 GHz/205 W 28C/42 Mo DDR4 2933 MHz	UCSX-CPU-I6530	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32C/160 Mo DDR5 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6330=	Intel 6330 2.0GHz/205W 28C/42MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6530=	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6330C=	Disti: Intel 6330 2.0GHz/205W 28C/42MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6530C=	DISTI: Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6330N	Intel 6330N 2,2 GHz/165 W 28C/42 Mo DDR4 2667 MHz	UCSX-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6330N=	Intel 6330N 2.2GHz/165W 28C/42MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6330NC=	Disti: Intel 6330N 2.2GHz/165W 28C/42MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I6538NC=	DISTI: Intel I6538N 2.1 GHz/205 W 32C/60 MB DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I6334	Processeur Intel 6334 3,6 GHz/165 W 8C/18 Mo DDR4 3200 MHz	UCSX-CPU-I6534	Intel I6534 3.9GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6334=	Intel 6334 3.6GHz/165W 8C/18MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6534=	Intel I6534 4 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6334C=	Disti: Intel 6334 3.6GHz/165W 8C/18MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6534C=	DISTI: Intel I6534 3.9GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6336Y	Intel 6336Y 2,4 GHz/185W 24C/36 Mo DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6554S	Intel I6554S DDR5 de 2,2 GHz/270 W 36C/180 MB DDR5 de 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6336Y=	Intel 6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6554S=	Intel I6554S, 2,2 GHz/270 W, 36C/180 Mo DDR5, 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6336YC=	Disti: Intel 6336Y 2.4GHz/185W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6554SC=	DISTI: Intel I6554S 2.2GHz/270W 36C/180MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6338	Intel 6338 2.0GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6538Y+	Intel I6538Y+, 2,2 GHz/225 W, 32C/60 Mo DDR5, 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6338=	Intel 6338 2.0GHz/205W 32C/48M DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6538Y+=	Intel I6538Y+ 2.2GHz/225W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6338C=	Disti: Intel 6338 2.0GHz/205W 32C/48M DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6538Y+C=	DISTI: Intel I6538Y+ 2.2GHz/225W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I6338N	Intel 6338N 2.2GHz/185W 32C/48MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6338N=	Intel 6338N 2.2GHz/185W 32C/48MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6338NC=	Disti: Intel 6338N 2.2GHz/185W 32C/48MB DDR4 2667MHz	UCSX-CPU-I6538NC=	DISTI: Intel I6538N 2.1 GHz/205 W 32C/60 MB DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6338T	Intel 6338T 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I5520+	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6338T=	Intel 6338T 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6338TC=	Disti: Intel 6338T 2.1GHz/165W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I5520+C=	DISTI: Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6342	Intel 6342 2,8 GHz/230 W 24C/36 Mo DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6542Y	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6342=	Intel 6342 2.8GHz/230W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6342C=	Disti: Intel 6342 2.8GHz/230W 24C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6542YC=	DISTI: Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I6346	Intel 6346 3,1 GHz/205 W 16C/ 36 Mo DDR4 3200 MHz	UCSX-CPU-I6544Y	Intel I6544Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6346=	Intel 6346 3,1 GHz/205 W 16C/ 36 Mo DDR4 3200 MHz	UCSX-CPU-I6544Y=	Intel I6544Y DDR5 de 3,7 GHz/270 W, 16 x 45 MB, 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6346C=	Disti: Intel 6346 3.1GHz/205W 16C/36MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6544YC=	DISTI: Intel I6544Y DDR5 de 3,6 GHz/270 W, 16 x 45 MB, 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6348	Intel 6348 2.6GHz/235W 28C/42MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6548Y+	Intel I6548N, 2,5 GHz/250 W, 32C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6348=	Intel 6348 2.6GHz/235W 28C/42MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6348C=	Disti: Intel 6348 2.6GHz/235W 28C/42MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6548Y+C=	DISTI: Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6354	Processeur Intel 6354 3.0 GHz/205 W 18C/ 39 Mo DDR4 3200 MHz	UCSX-CPU-I6548Y+	Intel I6548N, 2,5 GHz/250 W, 32C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6354=	Intel 6354 3.0GHz/205W 18C/39MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I6354C=	Disti: Intel 6354 3.0GHz/205W 18C/39MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6548Y+C=	DISTI: Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I8351N	Intel 8351N 2.4GHz/225W 36C/54MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6554S	Intel I6554S DDR5 de 2,2 GHz/270 W 36C/180 MB DDR5 de 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8351N=	Intel 8351N 2.4GHz/225W 36C/54MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6554S=	Intel I6554S, 2,2 GHz/270 W, 36C/180 Mo DDR5, 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8351NC=	Disti: Intel 8351N 2.4GHz/225W 36C/54MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I6554SC=	DISTI: Intel I6554S 2.2GHz/270W 36C/180MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352M	Intel 8352M 2.3GHz/185W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6548N	Intel I6548N, 2,8 GHz/250 W, 32C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352M=	Intel 8352M 2.3GHz/185W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6548N=	Intel I6548N 2.8GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352MC=	DISTI: Intel 8352M 2.3GHz/185W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6548NC=	DISTI: Intel I6548N 2,8 GHz/250 W 32C/60 MB DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352S	Intel 8352S 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6538Y+	Intel I6538Y+, 2,2 GHz/225 W, 32C/60 Mo DDR5, 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352S=	Intel 8352S 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6538Y+=	Intel I6538Y+ 2.2GHz/225W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352SC=	Disti: Intel 8352S 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I6538Y+C=	DISTI: Intel I6538Y+ 2.2GHz/225W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I8352V	Intel 8352V 2.1GHz/195W 36C/54MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I8581V	Intel I8581V 2.0GHz/270W 60C/300MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352V=	Intel 8352V 2.1GHz/195W 36C/54MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I8581V=	Intel I8581V 2 GHz/270 W 60 C/300 MB DDR5 4800 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352VC=	Disti: Intel 8352V 2.1GHz/195W 36C/54MB DDR4 2933MHz	UCSX-CPU-I8581VC=	DISTI: Intel I8581V 2.0GHz/270W 60C/300MB DDR5 4800MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352Y	Intel 8352Y 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8558	Intel I8558 2,1 GHz/330 W 48C/260 Mo DDR5 5 200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352Y=	Intel 8352Y 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8558=	Intel I8558 DDR5 de 2 GHz/330 W, 48 C/260 MB, 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8352YC=	Disti: Intel 8352Y 2.2GHz/205W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8558C=	DISTI: Intel I8558 2.1 GHz/330 W 48 C/260 MB DDR5 5200 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8358	Intel 8358 2.6GHz/250W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 5600MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server
UCSX-CPU-I8358=	Intel 8358 2.6GHz/250W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 5600MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server
UCSX-CPU-I8358C=	Disti: Intel 8358 2.6GHz/250W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8562Y+C=	DISTI: Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I8358P	Intel 8358P 2,6 GHz/240 W 32C/48 Mo DDR4 3200 MHz	UCSX-CPU-I8558P	Intel I8558P 2.7GHz/350W 48C/260MB DDR5 5600MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8358P=	Intel 8358P 2.6GHz/240W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8558P=	Intel I8558P 2,7 GHz/350 W 48C/260 Mo DDR5 5 600 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8358PC=	Disti: Intel 8358P 2.6GHz/240W 32C/48MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8558PC=	DISTI: Intel I8558P 2.7GHz/350W 48C/260MB DDR5 5600MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8360Y	Intel 8360Y 2,4 GHz/250 W 36C/54 Mo DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8568Y+	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-CPU-I8360Y=	Intel 8360Y 2,4 GHz/250 W 36C/54 Mo DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server
UCSX-CPU-I8360YC=	Disti: Intel 8360Y 2.4GHz/250W 36C/54MB DDR4 3200MHz	UCSX-CPU-I8568Y+C=	DISTI: Intel I8568Y+ 2.3 GHz/350 W 48 C/300 MB DDR5 5600 MT/s	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server
UCSX-CPU-I8362	Intel 8362 2.8GHz/265W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	null
UCSX-CPU-I8362=	Intel 8362 2.8GHz/265W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	null
UCSX-CPU-I8362C=	DISTI: Intel 8362 2.8GHz/265W 32C/48MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	null

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I8368	Intel 8368 2,4 GHz/270W 38C/57 Mo DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	null
UCSX-CPU-I8368=	Intel 8368 2.4GHz/270W 38C/57MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-I8368C=	Disti: Intel 8368 2.4GHz/270W 38C/57MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-I8380	CPU Intel 8380 2,3 GHz/270 W 40C/60 Mo DDR4 3200 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-I8380=	Intel 8380 2.3GHz/270W 40C/60MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-I8380C=	Disti: Intel 8380 2.3GHz/270W 40C/60MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-A100-80	TESLA A100, PASSIF, 300 W, 80 Go, avec câble d alimentation	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-A100-80=	TESLA A100, PASSIF, 300 W, 80 Go, avec câble d alimentation	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-A16	NVIDIA A16 PCIE, 250 W, 4x16 Go, avec câble d alimentation	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-GPU-A16=	NVIDIA A16 PCIE, 250 W, 4x16 Go, avec câble d alimentation	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-A40	TESLA A40 RTX, PASSIF, 300 W, 48 Go,, wPWR CBL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-A40=	TESLA A40 RTX, PASSIF, 300 W, 48 Go,, wPWR CBL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-T4-16	NVIDIA T4 PCIE 75 W 16 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-T4-16=	NVIDIA T4 PCIE 75 W 16 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-T4-MEZZ	NVIDIA T4 GPU PCIE, 75 W, 16 Go, facteur de forme MEZZ	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-T4-MEZZ=	NVIDIA T4 GPU PCIE, 75 W, 16 Go, facteur de forme MEZZ	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPUFM-BLK	Couvercle de logement avant, Mezz pour GPU UCSX	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPUFM-BLK=	UCSX GPU Front Mezz slot blank	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-M2-240G	SATA M.2 240 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-M2-240G=	SATA M.2 240 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-M2-480G	Disque SSD SATA M.2 480 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-M2-480G=	Disque SSD SATA M.2 480 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-M2-960G	SATA M.2, 960 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-M2-960G=	960GB SATA M.2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-M2-HWRAID	Contrôleur RAID Cisco Boot optimisé M.2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-M2-HWRAID=	Contrôleur RAID Cisco Boot optimisé M.2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-ME-V5Q50G	Cisco VIC 15422 4x 25G Mezz X-Series w/Secure Boot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-ME-V5Q50G=	Cisco VIC 15422 4x 25G Mezz X-Series w/Secure Boot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-ML-128G4RW	128GB LRDIMM QRx4 3200 (16Gb)	UCSX-MR128G2RG3	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-ML-128G4RW=	128 Go LRDIMM QRx4 3200 (16 Go)	UCSX-MR128G2RG3=	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-ML-256G8RW	256GB LRDIMM 8Rx4 3200 (16Gb)	UCSX-MR256G8RE3	Disque 256 Go, DDR5-5600, RDIMM 8Rx4 (16 Go)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-ML-256G8RW=	256GB LRDIMM 8Rx4 3200 (16Gb)	UCSX-MR256G8RE3=	Disque 256 Go, DDR5-5600, RDIMM 8Rx4 (16 Go)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCSX-ML-V5D200GV2	Cisco VIC 15230 2x 100G mLOM série X avec démarrage sécurisé	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-ML-V5D200GV2=	Cisco VIC 15230 2x 100G mLOM X-Series w/Secure Boot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-ML-V5Q50G	Démarrage sécurisé VIC 15420 4x25G mLOM série X avec démarrage sécurisé	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-ML-V5Q50G=	Cisco VIC 15420 4x 25G mLOM X-Series w/Secure Boot	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-MP-128GS-B0	Intel Optane Persistent Memory, 128GB, 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MP-128GS-B0=	Intel Optane Persistent Memory, 128GB, 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MP-256GS-B0	Intel Optane Persistent Memory, 256GB, 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MP-256GS-B0=	Intel Optane Persistent Memory, 256GB, 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MP-512GS-B0	Intel Optane Persistent Memory, 512GB, 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MP-512GS-B0=	Mémoire persistante Intel Optane, 512 Go, 2 3200 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X16G1RW	16 Go de RDIMM SRx4 3200 (8 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	null
UCSX-MR-X16G1RW-M	MICRON (8Gb) 16GB 3200MHZ RDIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X16G1RW-M=	MICRON (8Gb) 16GB 3200MHZ RDIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-MR-X16G1RW=	16 Go de RDIMM SRx4 3200 (8 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	null
UCSX-MR-X32G1RW	32GB RDIMM SRx4 3200 (16Gb)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X32G1RW=	16 Go RDIMM SRx4 3200 (16Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X32G2RW	RDIMM 32 Go DRx4 3200 (8 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X32G2RW-M	MICRON (8Gb) 32GB 3200MHZ RDIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X32G2RW-M=	MICRON (8Gb) 32GB 3200MHZ RDIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X32G2RW=	RDIMM 32 Go DRx4 3200 (8 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X64G2RW	64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X64G2RW-M	MICRON (16Gb) 64GB 3200MHZ RDIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-MR-X64G2RW-M=	MICRON (16Gb) 64GB 3200MHZ RDIMM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-MR-X64G2RW=	RDIMM 64 Go DRx4 3200 (16 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M1536	15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M1536=	15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M1600	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M1600=	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M1920	1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M1920=	1,9 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M3200	3.2TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-NVMEG4-M3200=	3.2TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M3840	3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M3840=	3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M6400	6.4TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M6400=	6,4 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M7680	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M7680=	7,6 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M960	960GB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M960=	960GB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-NVMEQ-1536	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5316 Hg Perf Low End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEQ-1536=	15.3TB 2.5in U.2 15mm P5316 Hg Perf Low End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEXP-I400	400GB 2.5in U.2 15mm P5800X Optane Ext Perf NVMe (30/100X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEXP-I400=	400GB 2.5in U.2 15mm P5800X Optane Ext Perf NVMe (30/100X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEXP-I800	800GB 2.5in U.2 15mm P5800X Optane Ext Perf NVMe (30/100X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEXP-I800=	800GB 2.5in U.2 15mm P5800X Optane Ext Perf NVMe (30/100X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-RIS-A-440P	Carte montante A pour 1x GPU à double slot par carte, n ud PCIe 440P	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-RIS-B-440P	Extension B pour 2x GPU à logement simple par extension, n ud CPUIe 440P	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-RIS-BLK-440P	PCIe blank for UCS X-series 440P PCIe node	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-RIS-BLK-440P=	PCIe blank for UCS X-series 440P PCIe node	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD15TKA1X-EV	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD15TKA1X-EV=	15.3TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD16TBKANK9	1.6TB 2.5 Enterprise performance 12GSAS SSD(3DWPD,SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD16TBKANK9=	1.6TB 2.5 Enterprise performance 12GSAS SSD(3DWPD,SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD16TBM1X-EV	1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD16TBM1X-EV=	1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD16TKA3X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD16TKA3X-EP=	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SD19TBM1X-EV	Disque SSD SATA 6G 1,9 To de 2,5 po pour grandes entreprises	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD19TBM1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD19TBM3X-EP	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD19TBM3X-EP=	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD19TKA1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD19TKA1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD240GBM1XEV	240GB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD240GBM1XEV=	240GB 2.5in Enter Value 6G SATA Micron G2 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD32TKA3X-EP	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SD32TKA3X-EP=	3.2TB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G2 SSD (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD38TBKANK9	3.8TB 2.5in Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD38TBKANK9=	3.8TB 2.5in Enterprise value 12G SAS SSD (1DWPD, SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD38TBKNK9	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD38TBKNK9=	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G1 SSD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD38TBM1X-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD38TBM1X-EV=	Disque SATA SSD à bon prix pour grandes entreprises, 6G, 3,8 To, 2,5 po	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD38TKA1X-EV	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD38TKA1X-EV=	3.8TB 2.5in Enter Value 12G SAS Kioxia G2 SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SD480GBM1XEV	480 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD480GBM1XEV=	480 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD480GBM3XEP	480GB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD480GBM3XEP=	480GB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD76TBKANK9	7.6TB Enterprise value SAS SSD (1 DWPD, SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD76TBKANK9=	7.6TB Enterprise value SAS SSD (1 DWPD, SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD76TBM1X-EV	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD76TBM1X-EV=	Disque SSD SATA à bon prix pour grandes entreprises, 6G, 7,6 To, 2,5 po	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD76TEM2NK9	7.6TB Enterprise value SATA SSD (1X, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SD76TEM2NK9=	7.6TB Enterprise value SATA SSD (1X, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD76TKA1X-EV	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD76TKA1X-EV=	7.6TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD960GBM1XEV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD960GBM1XEV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD960GBM3XEP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD960GBM3XEP=	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD960GM2NK9	960GB Enterprise value SATA SSD (1X, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD960GM2NK9=	960GB Enterprise value SATA SSD (1X, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SDB1T9SA1V	1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SDB1T9SA1V=	1.9TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SDB3T8OA1VM6	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SDB3T8OA1VM6=	3.8TB 2.5in 15mm Solidigm S4520 Enter Perf 6G SATA 1X SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SDB3T8SA1V	SATA de 3,8 TB y 2,5 pulgadas 6G Enter Value, 1 SSD Samsung G1PM893A	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SDB3T8SA1V=	3.8TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SDB7T6SA1V	7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SDB7T6SA1V=	7.6TB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SDB960OA1PM6	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-SDB960OA1PM6=	960GB 2.5in 15mm Solidigm S4620 Enter Perf 6G SATA 3X SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SDB960SA1V	960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SDB960SA1V=	960GB 2.5in 6G SATA Enter Value 1X Samsung G1PM893A SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-TPM-002D	TPM 2.0 TCG FIPS140-2 CC+ Cert M6 Intel MSW2022 Compliant	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-TPM-002D=	TPM 2.0 TCG FIPS140-2 CC+ Cert M6 Intel MSW2022 Compliant	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-V4-BRIDGE	Le pont UCS VIC 14000 connecte mLOM et le n ud de calcul mezz X	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-V4-BRIDGE=	UCS VIC 14000 bridge connect mLOM and mezz X Compute Node	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-V4-PCIME	Carte de Mezz UCS PCI pour X-Fabric	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-V4-PCIME=	Carte de Mezz UCS PCI pour X-Fabric	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-V4-Q25GME	UCS VIC 14825 4x25G mezz pour n ud de traitement informatique X	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-V4-Q25GME=	UCS VIC 14825 4x25G mezz for X Compute Node	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-V4-Q25GML	VIC 14425 UCS 4x25G mLOM pour n ud de traitement informatique X	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-V4-Q25GML=	VIC 14425 UCS 4x25G mLOM pour n ud de traitement informatique X	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-V5-BRIDGE	UCS VIC 15000 bridge to connect mLOM and mezz X Compute Node	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-V5-BRIDGE=	UCS VIC 15000 bridge to connect mLOM and mezz X Compute Node	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-X10C-GPUFM	N ud de traitement informatique UCS X10c avant, Mezz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-X10C-GPUFM=	N ud de traitement informatique UCS X10c avant, Mezz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-X10C-PT4F	UCS X10c avec exécuteur de calcul au moyen d un contrôleur (avant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-X10C-PT4F=	UCS X10c avec exécuteur de calcul au moyen d un contrôleur (avant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-X10C-RAIDF	Contrôleur RAID informatique UCS X10c avec LSI 3900 (avant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-X10C-RAIDF=	Contrôleur RAID informatique UCS X10c avec LSI 3900 (avant)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-X210C-FMBK	UCS 210c Compute Node Front Mezz Blank	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-X210C-FMBK=	UCS 210c Compute Node Front Mezz Blank	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxx-xx 12/25

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.