Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco MDS 9250i Multiservice Fabric Switch

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit Partie Nombres 4

Options de migration du produit 9

Pour en savoir plus 10

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15093 – Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco MDS 9250i Multiservice Fabric Switch. Les clients ont jusqu'au 19 décembre 2023 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco MDS 9250i Multiservice Fabric Switch

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	20 juin 2023
Date de fin de commercialisation : HW, Licence	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	19 décembre 2023
Dernière date de livraison : HW, Licence	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	18 mars 2024
Date de la dernière version de maintenance : HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	18 décembre 2024
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités : HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	18 décembre 2025
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances : HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d’une défaillance ou d’un défaut du matériel.	18 décembre 2024
Date de dernière modification des contrats de service : HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d’assistance existant.	18 décembre 2024

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service : HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	15 mars 2028
Date de fin d'assistance : HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 décembre 2028

HW = MatérielOS SW = Système d'exploitationApp. SW = Logiciel d'application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
01FT562	Commutateur IBM SAN50C-R 16G FC extension FCIP SAN 1/10G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
01FT571	Commutateur IBM SAN50C-R 16G FC extension FCIP SAN 1/10G , rechange	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-9250I-KITCCO	Kit d'accessoires pour Cisco du MDS 9250i	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-9250I-KITCCO=	MDS 9250i Accessory Kit , Spare	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-9250I-KITEMC	MDS 9250i Accessory Kit for EMC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
DS-9250I-KITHDS	MDS 9250i Accessory Kit for HDS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-9250I-KITHP	MDS 9250i Accessory Kit for HP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-9250I-KITIBM	MDS 9250i Accessory Kit for IBM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-C925016GSFPK9++	MDS 9250i 50 port switch base config bundle,20x16G FC optics	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-C9250I-D12S-ENT	MDS 9250i w/ 12 active ports + 16G SFP + Ent License	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-C9250I-K9	MDS 9250i, commutateur à 50 ports, configuration de base (20xFC, 8xFCoE, 2xFCIP)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS 9220i	-
DS-C9250I-K9++	MDS 9250i 50 port switch base config(20xFC, 8xFCoE, 2xFCIP)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-C9250I-K9++=	MDS 9250i 50 port switch base config(20xFC, 8xFCoE, 2xFCIP)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
DS-C9250I-K9=	MDS 9250i 50 port switch base config(20xFC, 8xFCoE, 2xFCIP)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS 9220i	-
DS-C9250I8GSFPK9++	MDS 9250i 50 port switch base config bundle,20x8G FC optics	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-C9250ID16GSFPK9	Offre groupée config base commutateur MDS 9250i 50 ports,optiques 20x16G FC	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS 9220i	-
DS-C9250ID8GSFPK9	MDS 9250i 50 port switch base config bundle,20x8G FC optics	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS 9220i	-
DS-C9250IH-K9	MDS 9250i 50 port switch HP config(20xFC, 8xFCoE, 2xFCIP)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS 9220i	-
M9250IPD20-16GSFP=	MDS 9250i 20-port FC Upgrade License bundle,20x16G FC optics	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS 9220i	-
M9250IPD20-8GSFP=	MDS 9250i 20-port FC Upgrade License bundle,20x8G FC optics	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
SAN50C-R	IBM SAN50C-R	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	SAN16C-R	-
L-M9250IBLKIOA	MDS 9250i IOA Bulk License - Restriced Use	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-M9250IDMMK9=	MDS 9250i Data Mobility Manager License, Spare, eDelivery	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-M9250IDMMT6M=	MDS 9250i DMM License - 6 month period, Spare	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-M9250IIOA=	Cisco I/O Accelerator License for MDS 9250i, Spare,eDelivery	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-M9250IP20-16G=	MDS 9250i, 20 ports FC, licence de mise à niveau (livraison électronique)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
M9250IDMMK9	MDS 9250i Data Mobility Manager License	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
M9250IDMMK9=	Licencia MDS 9250i Data Mobility Manager, de repuesto	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
M9250IDMMT6M	MDS 9250i DMM License - 6 month period	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
M9250IDMMT6M=	Licencia MDS 9250i DMM: período de 6 meses, de repuesto	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
M9250IIOA	Licence Cisco E/S Accelerator, pour MDS 9250i	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
M9250IIOA=	Licencia Cisco I/O Accelerator para MDS 9250i, de repuesto	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
M9250IP20-16G	Licence de mise à niv. MDS 9250i 20 ports FC	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	MDS 9220i	-
M9250IP20-16GE=	MDS 9250i 20-port FC Upgrade License for EMC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
M9250IP20-16GH=	MDS 9250i 20-port FC Upgrade License for HP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-C50I-300AC	MDS 9250i 300W AC Power Supply	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-C50I-300AC=	MDS 9250i 300W AC Power Supply	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-C50I-FAN	^MDS 9250i Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
DS-C50I-FAN=	MDS 9250i Fan, Spare	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco ASR 900 en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/c/en/us/products/remanufactured.html.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxxx-xx 04/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.