Comment réinitialiser en usine le suivi des haut-parleurs sur la série MX

Table des matières

[Introduction](#)

[Procédure](#)

Introduction

Ce document décrit comment réinitialiser en usine le dispositif de suivi des haut-parleurs de la caméra MX700/MX800 et l'ensemble de la piste des haut-parleurs de la gamme MX.

Procédure

Cette procédure peut également être appliquée à une série MX avec une seule caméra. Suivez les étapes 1 à 4.

La vue de face de la série MX est celle illustrée dans l'image.



Étape 1. Retirez le capot supérieur comme illustré dans l’image.



Étape 2. Retirez les haut-parleurs gauche, droit et central situés à côté des caméras, comme illustré sur l'image.



Étape 3. Afin de réinitialiser les caméras individuellement, allez sur le côté droit de chaque caméra, vous pouvez voir un ventilateur dans chaque périphérique comme illustré dans l'image.



Étape 4. Dans le bas du panneau de commande, à côté de la vis, vous pouvez voir un trou d'épingle. Appuyez sur le stylo pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que la diode électroluminescente (LED) de la caméra clignote en rouge, comme illustré sur l'image.





À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.