Mise à niveau des outils Nexus Matrix

Table des matières

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Mise à niveau des outils matriciels](#)

[Contrôle de santé](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit en détail les divers outils de matrice de mise à niveau Nexus disponibles pour vous aider à effectuer une mise à niveau vers les commutateurs Nexus.

Informations générales

Les documents référencés fournissent des conseils détaillés sur les procédures de mise à niveau, les défauts/avertissements associés, la prise en charge du matériel, etc.

Mise à niveau des outils matriciels

Les outils Matrice de mise à niveau agissent comme une source unique de vérité pour les chemins de mise à niveau validés par Cisco pour différentes plates-formes Nexus et méthodes de mise à niveau, telles que In-Service Software Upgrade (ISSU) et le démarrage à froid. En outre, des informations sur les ID de produit (PID) et les chemins d'accès alternatifs du matériel pris en charge, ainsi que des mises en garde ouvertes/résolues dans les versions NX-OS actuelles et cibles sont fournies, avec des liens permettant d'accéder à la documentation NX-OS appropriée.

Les outils Matrice de mise à niveau disponibles sont les suivants :

- Matrice ISSU et mise à niveau de Cisco Nexus 9000 et 3000
- Cisco Nexus 7000 ISSU et matrice de prise en charge du démarrage à froid

Contrôle de santé

Pour savoir comment effectuer une vérification de l'intégrité et de la configuration sur vos périphériques Nexus avant une mise à niveau ou une maintenance logicielle, reportez-vous à la procédure fournie sur la page Perform Nexus Health and Configuration Check.

Informations connexes

- Avis de fin de vie / de fin de commercialisation du Nexus 9500

- Avis de fin de vie / de fin de commercialisation du Nexus 3000
- Avis de fin de vie / de fin de commercialisation des commutateurs Nexus 7000/7700
- Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs de la série Cisco Nexus 9000
- Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs de la série Cisco Nexus 3000
- Versions recommandées de Cisco NX-OS pour les commutateurs de la série Cisco Nexus 7000
- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.