# Dépannage du déploiement de la configuration automatique FMC pendant l'enregistrement FTD

## Table des matières

## Problème

Lors de la migration des périphériques Firewall Threat Defense (FTD) vers un nouvel environnement Firewall Management Center (FMC), le FMC déploie automatiquement la configuration dès l'enregistrement FTD. Ce déploiement automatique a eu lieu avant que la reconnexion manuelle de la stratégie VPN et la configuration du certificat ne soient terminées, ce qui a entraîné une perte de connectivité VPN pour les utilisateurs Secure Client/AnyConnect et une panne de service non planifiée.

## Environnement

- Centre de gestion du pare-feu sécurisé (FMC).
- FTD configuré pour les services VPN AnyConnect/Secure Client.
- Scénario de migration d'un environnement FMC existant vers un nouvel environnement FMC.

## Résolution

L'utilisateur a résolu le problème de connectivité immédiat en procédant comme suit :

- Étape 1. Reconfigurer la configuration du périphérique : L'utilisateur a reconfiguré la configuration d'origine du périphérique et les paramètres VPN de travail qui ont été écrasés lors du déploiement automatique.
- Étape 2. Rattachement des stratégies : Les stratégies appropriées ont été reconnectées

manuellement pour garantir que la fonctionnalité VPN a été restaurée et configurée correctement pour le nouvel environnement FMC.

## Motif

Le comportement de déploiement automatique lors de l'enregistrement FTD sur un nouveau FMC est une fonctionnalité attendue, et non un défaut. Les attentes de l'utilisateur en matière de contrôle manuel du déploiement étaient basées sur l'interprétation de la documentation, mais le comportement par défaut du système consiste à déployer la configuration automatiquement lors de l'enregistrement du périphérique afin d'assurer la cohérence des politiques dans l'environnement géré par FMC.

---



Conseil : Envisagez d'utiliser des modèles de périphérique pour appliquer les modifications de configuration du jour 2 au moment de l'enregistrement FTD. Les modèles de périphériques ont été introduits dans la version 7.6.0 de FMC.

---

## Autres informations utiles

- Assistance technique de Cisco et téléchargements

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.