Logiciel de prise en charge des points d'accès du domaine B

Table des matières

Introduction

Tableau 1 - Versions logicielles avec prise en charge des points d'accès de domaine B

Remarque spéciale concernant l'AP802

Introduction

À partir du 1er mai 2016, la Federal Communications Commission (FCC) a restreint la distribution des nouveaux points d'accès du domaine A aux États-Unis. Un nouveau domaine -B a été introduit pour se conformer aux nouvelles réglementations FCC. Cisco a publié de nouvelles références de point d'accès pour le domaine -B. Le tableau suivant indique les versions logicielles dans lesquelles la prise en charge du domaine -B est introduite.

Pour plus d'informations sur la modification de la FCC, consultez le Nouveau Bulletin des produits de domaine B.

Tableau 1 - Versions logicielles avec prise en charge des points d'accès de domaine B

Gamme AP	7.4.150.0 (15.2(2)JB6)	8.0.132.0 (15.3(3)JA7)	8.2.110.0 (15.3(3)JC1)	8.3.102.0 (15,3(3)JD)	IOS-XE 3.6.5	IOS-XE 3.7.4	IOS-XE 3.8.2	IOS-XE 3.9.0	Polaris 16.1.3	Polaris 16.2.2	Po 16.
AP-3700i/e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-2700i/e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1700i		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AP-3700p		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-3600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-2600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-700i/w		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1532i/e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1572		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1552 (IoT)	✓	✓	✓	✓							
IW-3702		✓	✓	✓							
AP803 (dans IR829)			✓	✓							
ASA55xx (AP702 intégré)			✓	✓							

Remarque spéciale concernant l'AP802

Le point d'accès AP802 (intégré dans divers modèles ISR de la gamme 800) n'est pas disponible dans une référence -B. Les routeurs ISR de la gamme 800 avec référence -A AP802 vendus

après le 1er mai 2016 sont conformes aux réglementations de la FCC (et prennent uniquement en charge les bandes UNII-1 et UNII-3).

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.