确定IOS XE软件Web UI的修复

目录

简介

背景信息

- 软件修复交付

完整的IOS XE映像概述

IOS XE软件维护升级(SMU)概述

完整的IOS XE映像详细细分

- 路由/SDWAN
- 交换
- 无线
- 物联网交换
- IOT路由
- 服务提供商（聚合和预聚合路由）

IOS XE软件维护升级(SMU)详细细分

- 路由
- 交换
- 无线

我的通知服务

简介

本文档介绍包含针对Cisco IOS® XE Software Web UI Cisco Bug ID CSCwh87343的修复程序的软件版本列表。

背景信息

软件修复交付

您可以在以下位置查看安全建议：

- Cisco IOS XE软件Web UI功能中的多个漏洞

注意：本文档是动态文档，在新的固定软件版本可用时需要更新。

软件修复是通过完整的IOS XE软件映像或IOS XE软件维护升级(SMU)包提供。

只有本文档的IOS XE软件维护升级(SMU) — 详细细分部分列出的产品才会针对Cisco Bug ID

CSCwh87343 Private Escalation Vulnerability(Cisco Bug ID CSCwh87343权限升级漏洞发布SMU软件包。

如果特定产品或当前使用的IOS XE版本没有SMU软件包，则必须使用完整的IOS XE映像执行软件升级到固定版本。

示例 1：

在当前运行IOS XE版本17.9.4的Catalyst 9200系列交换机上，Cisco Bug ID CSCwh87343的修复方法可以分为两种：

1)完整IOS XE映像升级到版本17.9.4a

或

2)当前使用的版本17.9.4上安装的SMU软件包（需要重新加载）

示例 2：

在当前运行IOS XE版本17.9.2的Catalyst 9200系列交换机上，可以通过升级到版本17.9.4a的完整IOS XE映像来应用Cisco Bug ID CSCwh87343的修补程序。

完整的IOS XE映像概述

完整的IOS XE映像版本发布用于扩展维护版本，如下表所述。预计发布日期以太平洋时间(UTC-7)表示：

完整IOS XE映像版本 [基础版本+ Cisco Bug ID CSCwh87343修复]	基础版本	路由/SDWAN	交换	无线	物联网	SP接入和预聚合路由器
17.9.4安	17.9.4	已发布	已发布	已发布	已发布	已发布
17.6.6安	17.6.6	已发布	已发布	已发布	已发布	已发布
17.6.5安	17.6.5	已发布	不适用	不适用	不适用	不适用
17.3.8安	17.3.8	已发布	已发布	已发布	已发布	已发布
16.12.10安	16.12.10	不适用	已发布（仅限Cat3850/3650）	不适用	不适用	不适用
17.12.2	17.12.2	已发布	已发布	已发布	已发布	已发布

IOS XE软件维护升级(SMU)概述

将针对特定的扩展维护版本发布Reload Required SMU包，如下表所述。估计的发布日期以太平洋时间(UTC-7)提供。对于其他版本，请升级到附带修复程序的完整CCO映像：

SMU版本（需要重新加载） [Cisco bug ID CSCwh87343 fix]	基础版本	路由	交换	无线
17.9.4 SMU	17.9.4	已发布	已发布	已发布
17.9.3 SMU	17.9.3	不适用	已发布	已发布
17.9.3a SMU	17.9.3安	已发布	不适用	不适用
17.6.5 SMU	17.6.5	已发布	已发布	已发布

- 系统管理配置指南Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x（Catalyst 9300交换机）中记录了一般软件维护升级限制和安装步骤。
- 特定于Catalyst 9800的软件维护升级信息可在9800配置指南中找到。

完整的IOS XE映像详细细分

此表列出了受影响的产品以及可以下载完整IOS XE映像的日期。

路由/SDWAN

Platform	17.9.4安	17.6.6安	17.3.8安
ASR1K -RP2/RP3	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
ASR1K-1X	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
ASR1K-2X	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
ASR1000 - 1HX/2HX	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
Catalyst 8500	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
Catalyst 8500L	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
Catalyst 8200、8300	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
Catalyst 8200L	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
Catalyst 8000V	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月

ISR4461	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
ISR4431、ISR4451	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
ISR4300	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
ISR4200	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
ISR1100	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
VG400	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
VG410	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
VG420	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
VG450	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月
1100终端服务网关	2023年10月22	2023年10月28	30 2023年10月

交换

Platform	17.12.2	17.9.4安	17.6.6安	17.3.8安	16.12.10安
Catalyst 9300、9300L、9400、9500、9600	2023年11月15	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月	不适用
Catalyst 9200、9200L、9200CX	2023年11月15	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月	不适用
Catalyst 3850、3650	不适用	不适用	不适用	不适用	2023年10月29

无线

Platform	17.12.2	17.9.4安	17.6.6安	17.3.8安
Catalyst 9800-L	2023年11月15	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月
Catalyst 9800-CL	2023年11月15	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月
Catalyst 9800-40、9800-80	2023年11月15	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月
EWC	2023年11月15	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月

物联网交换

Platform	17.9.4安	17.6.6安	17.3.8安

IE3100	2023年10月22	2023年10月26	30 2023年10月
ESS 3300	2023年10月22	2023年10月26	30 2023年10月
IE9300、ESS9300	2023年10月22	2023年10月26	30 2023年10月
IE3400H、IE3400、IE3300、IE3200	2023年10月22	2023年10月26	30 2023年10月

IOT路由

Platform	17.9.4安	17.6.6安	17.3.8安
IR1821、IR1831、IR1833、IR35	2023年10月22	2023年10月26	30 2023年10月
ESR6300	2023年10月22	2023年10月26	30 2023年10月
IR8340	2023年10月22	2023年10月26	30 2023年10月
IR8140	2023年10月22	2023年10月26	30 2023年10月
IR1101	2023年10月22	2023年10月26	30 2023年10月

服务提供商（聚合和预聚合路由）

Platform	17.9.4安	17.6.6安	17.3.8安
ASR900 RSP3	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月
ASR900 RSP2	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月
ASR920	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月
NCS520	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月
NCS4201	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月
NCS4202	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月
NCS4216	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月
NCS4206	2023年10月23	2023年10月26	30 2023年10月

IOS XE软件维护升级(SMU)详细细分

此表列出了受影响的产品以及可下载重新加载必需的SMU软件包的日期：

路由

Platform	17.9.4 SMU	17.9.3a SMU	17.6.5 SMU
ASR1K -RP3	2023年10月24	31 2023年10月	不适用
ASR1K-1X	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
ASR1K-2X	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
ASR1000 - 1HX/2HX	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
Catalyst 8500	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
Catalyst 8500L	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
Catalyst 8200、8300	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
Catalyst 8200L	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
Catalyst 8000V	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
ISR4461	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
ISR4431、ISR4451	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
ISR4300	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
ISR4200	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28
ISR1100	2023年10月24	31 2023年10月	2023年10月28

交换

Platform	17.9.4 SMU	17.9.3 SMU	17.6.5 SMU
Catalyst 9300、9300L、9400、9500、9600	2023年10月24	30 2023年10月	2023年10月26
Catalyst 9200、9200L、9200CX	2023年10月24	30 2023年10月	2023年10月26

无线

Platform	17.9.4 SMU	17.9.3 SMU	17.6.5 SMU
Catalyst 9800-L	2023年10月24	30 2023年10月	2023年10月26
Catalyst 9800-CL	2023年10月25	30 2023年10月	2023年10月26
Catalyst 9800-40、9800-80	2023年10月25	30 2023年10月	2023年10月26
EWC	2023年10月25	30 2023年10月	2023年10月26

我的通知服务

客户可以使用My Notifications服务获取有关Cisco Bug ID CSCwh87343更新的通知。


以下说明介绍如何创建订用：

1.单击Track a Bug链接。

2.输入Bug ID:CSCwh87343。

3.设置通知频率（每日/每周/每月）并确认要使用的电子邮件地址。

4.单击Track a Bug按钮。



关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。