支持 — B域接入点的软件

目录

简介

表1 — 支持 — B域AP的软件版本

关于AP802的特别说明

简介

从2016年5月1日起，联邦通信委员会(FCC)限制在美国分发新的 — A域接入点。 为了符合新的FCC法规，引入了一个新的 — B域。 思科已为 — B域发布了新的AP SKU — 下表显示引入了哪些软件版本 — B域支持。

有关FCC更改的详细信息，请参阅新 — B域产品公告。

表1 — 支持 — B域AP的软件版本

AP系列	7.4.150.0 (15.2(2)JB6)	8.0.132.0 (15.3(3)JA7)	8.2.110.0 (15.3(3)JC1)	8.3.102.0 (15.3(3)JD)	IOS-XE 3.6.5	IOS-XE 3.7.4	IOS-XE 3.8.2	IOS-XE 3.9.0	北极星 16.1.3	Pol 16.
AP-3700i/e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-2700i/e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1700i		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-3700p		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-3600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-2600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AP-700i/w		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1532i/e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1572		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1552(IoT)	✓	✓	✓	✓						
IW-3702		✓	✓	✓						
AP803（IR829中）			✓	✓						
ASA55xx（嵌入式AP702）			✓	✓						

关于AP802的特别说明

AP802（嵌入在各种800系列ISR型号中）在 — B SKU中不可用。 在2016年5月1日之后销售的800系列ISR带有 — A SKU AP802，符合FCC法规（并且仅支持UNII-1和UNII-3频段）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。